

Hujan Deras dan Kurangnya Perhatian Aliran Irigasi, Sebabkan Ruas Jalan Kabupaten Rusak

Udin Komarudin - MESUJI.JURNALNASIONAL.CO.ID

Jun 16, 2021 - 10:27



Ruas Jalan Kabupaten Arah Bengkok

MESUJI- Hujan deras dan kurangnya perhatian aliran irigasi di pinggiran jalan, menyebabkan beberapa ruas jalan Kabupaten perapatan SMA 1 Simpang Pematang arah jalan Bengkok rusak dan berlubang.

Salah satunya di Jalan depan Kantor Media Online PT. Indonesia Satu, Desa Aji Jaya, Kecamatan Simpang Pematang. Saat hujan, air menggenangi dan seperti kolam.

Dari pantauan awak media, Rabu (16/06/2021), sebagian besar aspal jalan terkelupas hingga membuat jalan bergelombang, berlubang. Jalan tersebut biasa digunakan warga, karena jalan ini adalah akses utama yaitu jalan kabupaten.

Jalan ini banyak titik yang rusak dan belum mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Menurut warga sekitar, rusaknya jalan tak hanya disebabkan faktor cuaca, tetapi juga aktivitas truk muatan berat dan aliran irigasi pinggiran jalan yang kurang diperhatikan.

Kondisi serupa, juga ditemui di jalan depan Pura (tempat persembahyangan), ada sejumlah titik yang rusak.

Kepala bidang Marga , Agnatiyus Syahrijal, M.T, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsappnya, mengatakan, beberapa bulan lalu kita pernah tangani pake base, namun karena hujan beberapa bulan kmren rusak kembali,

"Ini rencana, kalau anggaran memungkinkan, mau kita tingkatkan ke beton, kalau gak diperubahan murni nanti tahun 2022, sudah masuk program PU, untuk masalah mobil truk muatan barang, bukan wewenang saya mas, dinas terkait yaitu Dishub," jelasnya.(Giman/udin)